



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA COLETA CAROLINA KAISER: Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao  
Assinatura: \_\_\_\_\_

MASP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA ETELVINA DA SILVA:** .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MASP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA GERALDA INÊS: .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao  
Assinatura: \_\_\_\_\_

MA SP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE : .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MA SP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA : .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MASP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO : .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MA SP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA JOSÉ FRANCISCO : .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MASP:  
INVIABILIDADE



Governo do Estado de Minas Gerais  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  
Superintendência de Obras e Infraestrutura

### RELATORIO FOTOGRAFICO DE INVIABILIDADE TECNICA DE RAMPAS E CALÇADAS

**Município:** SANTA RITA DO ITUETO | **Objeto:** CALÇAMENTO EM BLOQUETE

**Endereço da obra:** LOCAL: RUA COLETA CAROLINA KAISER, RUA ETELVINA DA SILVA, RUA GERALDA INÊS, RUA JOAQUIM CAETANO DE ANDRADE, TRAVESSA JOÃO GERALDO DE OLIVEIRA, RUA MILTON OMBROSIO CLEMENTINO, RUA JOSÉ FRANCISCO E RUA JOÃO LUIZ REIS.

**Justificativa:**  
O presente relatório visa apresentar justificativas a respeito da inviabilidade de previsão de calçadas e, conseqüentemente, de rampas de acessibilidade nas vias indicadas abaixo pelos motivos que se seguem:

**RUA JOÃO LUIZ REIS : .Devido a Largura da via insuficiente para a execução das calçadas e rampas, sendo assim a inviabilidade.**



Responsável Técnico: Matheus Marcos Rodrigues Brandao

Assinatura: \_\_\_\_\_

MASP:  
INVIABILIDADE